

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ РАБОТЕ
НА ШВЕЙНЫХ МАШИНАХ
№ О-10-2026**

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда для обучающихся при выполнении работ на швейных машинах в помещениях Университета.

1.2. К выполнению работ на швейных машинах допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, ознакомленные с правилами безопасного выполнения работ и требованиями пожарной безопасности.

1.3. Выполнять работы разрешается только в присутствии педагогического работника (далее – Преподаватель).

1.4. Обучающиеся обязаны:

соблюдать требования настоящей инструкции;

соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся;

выполнять указания Преподавателя;

поддерживать порядок на рабочем месте;

соблюдать правила личной гигиены;

использовать оборудование только по назначению;

сообщать Преподавателю обо всех неисправностях оборудования, случаях травмирования, ухудшения самочувствия, а также о возникновении аварийных ситуаций.

1.5. Обучающиеся должны знать:

назначение и основные технические характеристики швейной машины;

расположение органов управления и аварийного отключения оборудования;

порядок безопасного запуска и остановки швейной машины;

безопасные приемы выполнения работ.

1.6. Во время работы на швейной машине на обучающихся возможно воздействие следующих опасных и вредных факторов:

движущиеся части швейной машины;

швейной иглы;

колющих и режущих инструментов (ножниц, булавок, распарывателей и др.);

электрического тока при повреждении изоляции проводов или неисправности оборудования;

недостаточной освещенности рабочего места;

повышенного уровня шума.

1.7. Рабочее место должно содержаться в чистоте и порядке. Проходы не должны загромождаться материалами, оборудованием и посторонними предметами.

1.8. Обучающимся запрещается:
 пользоваться неисправным оборудованием;
 самостоятельно выполнять ремонт и регулировку швейной машины;
 работать мокрыми руками;
 прикасаться к оголенным проводам и токоведущим частям оборудования;
 отвлекаться и отвлекать других обучающихся во время работы.

1.9. Нарушение требований настоящей инструкции вследствие личной небрежности, невнимательности или неосторожности влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего распорядка обучающихся.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть одежду, не имеющую свободно свисающих элементов, которые могут попасть в движущиеся части швейной машины.

2.2. Подготовить рабочее место:
 убрать посторонние предметы;
 обеспечить свободный доступ к оборудованию;
 проверить устойчивость стула;
 убедиться в достаточности освещения.

2.3. Проверить исправность швейной машины:
 целостность корпуса;
 исправность электрического шнура, вилки и выключателя;
 наличие и надежность крепления защитных устройств;
 правильность установки иглы;
 надежность крепления иглы и лапки;
 правильность заправки верхней и нижней нитей;
 отсутствие посторонних предметов в рабочей зоне швейной машины.

2.4. Проверить наличие необходимых инструментов и приспособлений, разместив их в удобном и безопасном порядке.

2.5. Убедиться, что на ткани нет оставленных булавок и иголок.

2.6. Обо всех выявленных неисправностях сообщить Преподавателю. Приступать к работе до устранения неисправностей запрещается.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, которая предусмотрена заданием Преподавателя.

3.2. Включать швейную машину только с разрешения Преподавателя.

3.3. Перед включением швейной машины убедиться, что руки находятся на безопасном расстоянии от иглы и других движущихся частей.

3.4. Во время работы необходимо:
 сохранять правильную рабочую позу;
 внимательно следить за процессом шитья;
 плавно включать и останавливать швейную машину;

направлять материал обеими руками, не приближая пальцы к игле.

3.5. Во время работы запрещается:

держат пальцы непосредственно перед движущейся иглой;

низко наклоняться над движущимися частями;

тянуть или проталкивать материал с усилием;

оставлять в ткани булавки и шить поверх них;

придерживать или поправлять нитепритягиватель руками во время хода;

оставлять включенную швейную машину без присмотра;

производить замену иглы, шпульки, чистку или смазку швейной машины;

размещать инструменты и материалы вблизи движущихся частей оборудования;

работать при обнаружении неисправностей оборудования.

3.6. Если в процессе работы произошла поломка (обрыв нити, стук, заклинивание), немедленно отключить швейную машину от сети и сообщить Преподавателю.

3.7. При временном прекращении работы необходимо выключить швейную машину.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении запаха гари, дыма, искрения, необычного шума или вибрации немедленно отключить оборудование от электросети и сообщить Преподавателю.

4.2. При возникновении пожара:

прекратить работу и немедленно сообщить Преподавателю;

при необходимости вызвать пожарную охрану по телефону 101 или 112;

действовать в соответствии с планом эвакуации и указаниями Преподавателя.

4.3. При травмировании обучающегося прекратить работу и немедленно сообщить Преподавателю для организации оказания первой помощи.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить швейную машину и отключить ее от электрической сети.

5.2. Удалить обрезки нитей и ткани, привести рабочее место в порядок.

5.3. Инструменты, приспособления и материалы убрать в специально отведенные места хранения.

5.4. В целях соблюдения личной гигиены вымыть руки.

СОГЛАСОВАНО

Председатель ОГПО МГПУ

Ю.В. Смирнова

«30» 06 2026 г.

Протокол № 30 от «30» 06 2026 г.